


東京ビッグサイト駅 工事の進捗状況①

(令和6年10月)



【工事内容】

- ・構内通路の床タイル及び天井パネルの貼替え作業をしています。
- ・旧駅務室エリアの解体作業をしています。
- ・2A出口のエスカレーターの更新作業をしています。(作業期間:12月中旬まで)

【お客様への主な影響】

- ・改札機付近に段差、スロープがあります。
- ・エスカレーター更新工事に伴い、東京ビッグサイト側2A出口のエスカレーターが使用停止となっております。


工事期間中は、お客様には、ご不便をお掛けしますが、ご協力をお願い致します。

東京ビッグサイト駅 工事の進捗状況②


(令和6年10月)

【写真】

構内通路天井パネルの貼替えおよび既存エスカレーターの解体作業を行っています。



構内通路天井パネル 貼替え状況



既存エスカレーター 解体状況

工事期間中は、お客様には、ご不便をお掛けしますが、ご協力をお願い致します。